

SUPRATEC HTC/HTT




Aree applicative

- Indurimento di vaste superfici di plastica
- Essiccazione di pitture e vernici
- Indurimento di collanti
- Esposizione di materiale per pellicole diazo e matrici di stampa
- Invecchiamento artificiale del materiale
- Eccitazione della fluorescenza (con filtri di vetro nero)
- Indurimento di vaste superfici di plastica

Caratteristiche prodotto

- SUPRATEC UV high pressure lamps for technical applications



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici		Dati fotometrici
Descrizione del prodotto	Testo prodotto breve calcolato	Potenza nominale	Tensione nominale	Potenza irradiata 280...315 nm (UVB)
HTC 2000-349	HTC 2000-349	2000 W	400 V	60 W

			Physical Attributes & Dimensions	Temperature e condizioni di utilizzo
Descrizione del prodotto	Potenza irradiata 315...400 nm (UVA)	Altezza centro luminoso (LCL)	Attacco (denominazione da norma)	Posizione di funzionamento
HTC 2000-349	490 W	104,0 mm	KY10s	s 180

	Durata	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrizione del prodotto	Average Rated Life	Identificatore Primario dell'Articolo	Numero di dichiarazione nel database SCIP	Elenco candidati Sostanza 1
HTC 2000-349	800 hr	4008321739704	f84df1f5-9c54-4969-aa38-df85b3946368	Lead

Descrizione del prodotto	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro
HTC 2000-349	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.

Scheda della famiglia di prodotto

Attenzione

Le lampade SUPRATEC emettono radiazioni UV ad alta intensità in grado di provocare scottature solari e congiuntivite. Evitare l'esposizione di pelle e occhi a radiazioni diretta o riflessa senza filtri. Utilizzare soltanto in apparecchi chiusi.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.